

| 序号 | 物料代码    | 物料名称                                          |
|----|---------|-----------------------------------------------|
| 1  | 3.00168 | 真空表 Y100 -0.1-0MPa                            |
| 2  | 3.02362 | 真空表 Y60-0.1-0MPa                              |
| 3  | 3.09769 | 真空表 YB100 -40-0KPa不锈钢                         |
| 4  | 3.02240 | 压力真空表 Y150/-0.1-0.15MPa                       |
| 5  | 3.00323 | 不锈钢真空表 Y-150 -0.1-0MPa                        |
| 6  | 3.20027 | Y100耐震压力表0-16MPa G1/2" 不锈钢 径向                 |
| 7  | 3.15440 | Y60耐震压力表 0-4MPa G1/2"不带锥度                     |
| 8  | 3.20026 | Y60耐震压力表0-16MPa G1/4" 不锈钢 径向                  |
| 9  | 3.02429 | 不锈钢充油压力表 D150 0~10MPa 螺                       |
| 10 | 3.17691 | 不锈钢充油压力表 Y60/25Mpa 轴向带边1/4"npt                |
| 11 | 3.00322 | 不锈钢充油压力表 法兰式Y-150 0-0.6mpa                    |
| 12 | 3.00321 | 不锈钢充油压力表 膜片式Y-100 0-0.6mpa 法兰连接               |
| 13 | 3.16913 | 不锈钢充油压力表 膜片式YB60 0-2.5MPa 带膜片式脉冲阻尼器RXMZ SS304 |
| 14 | 3.01946 | 不锈钢充油压力表Y60/10Mpa轴向带边1/4"npt                  |
| 15 | 3.10245 | 不锈钢电接点压力表 2.5MPa 螺纹连接                         |
| 16 | 3.08675 | 不锈钢电接点压力表 YX-100B-F-RL-MN/哈/0.6MPa/G1"/3m     |
| 17 | 3.03095 | 不锈钢电接点压力表 YX-100B-F-RL-MN/哈/0.6MPa/G2"/3m     |
| 18 | 3.17543 | 不锈钢电接点压力表 YX100BFZ MN 0.6MPa哈氏合金 G1"          |
| 19 | 3.09090 | 不锈钢电接点压力表 YX150 0-0.25MPa 轴向带边                |
| 20 | 3.08738 | 不锈钢电接点压力表 YX150 0-1.6MPa 轴向带边                 |
| 21 | 3.08737 | 不锈钢电接点压力表 YX150 0-1MPa 轴向带边                   |
| 22 | 3.10244 | 不锈钢电接点压力表 YXK-100 10MPa                       |
| 23 | 3.13408 | 不锈钢电接点压力表 YXK-100 4MPa                        |
| 24 | 3.10243 | 不锈钢电接点压力表 YXK-100M 2.5MPa 加隔膜盒 法兰连接           |
| 25 | 3.01609 | 不锈钢电接点压力表 yxml-100 0.6mpa                     |
| 26 | 3.17790 | 不锈钢耐震膜片压力表 Y-102BFZ/Z/MF/316L 0-1MPa          |
| 27 | 3.11257 | 不锈钢压力表 Y-150 0-16MPa 充油                       |
| 28 | 3.02328 | 不锈钢压力表 充油 Y100/0-16Mpa 轴向带边                   |
| 29 | 3.03937 | 充油压力表 D60 0~25MPa G1/4螺纹连接 不锈钢                |
| 30 | 3.17569 | 充油压力表 D60 0~25MPa 不锈钢                         |
| 31 | 3.12820 | 磁助电接点压力表 YB150-ZT 0-1MPa 上、下限报警 不锈钢 轴向带边      |
| 32 | 3.12707 | 电接点压力表 Y100 0-0.6MPa                          |
| 33 | 3.17021 | 电接点压力表 Y100 0-1.6MPa                          |
| 34 | 3.14759 | 电接点压力表 YB100 0-1MPa 上、下限报警 充油                 |
| 35 | 3.15946 | 电接点压力表 YB100 0-25MPa 充油                       |
| 36 | 3.17521 | 电接点压力表 YB100 0-25MPa 充油 航空插头                  |

|    |         |                                                   |
|----|---------|---------------------------------------------------|
| 37 | 3.12818 | 电接点压力表 YB150-ZT -0.1-+0.15MPa 上、下限报警 不锈钢 轴向带边     |
| 38 | 3.12819 | 电接点压力表 YB150-ZT 0-1.6MPa 上、下限报警 不锈钢 轴向带边          |
| 39 | 3.10991 | 电接点压力表 YJXC-100 0-0.6MPa M20*1.5                  |
| 40 | 3.11533 | 电接点压力表 YXK100-III(0-40MPa)                        |
| 41 | 3.10790 | 隔膜式压力表 连接方式: 法兰连接, DN25 Y-100-MF, 0--0.4Mpa, 1.5级 |
| 42 | 3.19316 | 隔膜压力表 0-0.6Mpa 精度1.6 青岛华强机电仪表有限公司                 |
| 43 | 3.19195 | 耐震电接点压力表Y100 0-1.6MPa 径向式                         |
| 44 | 3.19107 | 耐震压力表 D100 0-60Mpa 螺纹连接 不锈钢                       |
| 45 | 3.18838 | 数显电接点压力表 25MPa 带上下限报警 220VAC                      |
| 46 | 3.17791 | 双针压力表 YB100ZT 0-1MPa 不锈钢 轴向带边                     |
| 47 | 3.11827 | 压力表 D60 0-4mpa 不锈钢                                |
| 48 | 3.02312 | 压力表 D100 0~0.25Mpa 螺纹连接 M20*1.5                   |
| 49 | 3.01917 | 压力表 D100 0~0.6mpa 螺纹连接                            |
| 50 | 3.02139 | 压力表 D100 0~1.6MPA 螺纹连接 铜质表芯                       |
| 51 | 3.00159 | 压力表 D100 0~1mpa 螺纹连接 铜质表芯                         |
| 52 | 3.02138 | 压力表 D100 0~2.5MPA 螺纹连接                            |
| 53 | 3.02176 | 压力表 D100 0~4Mpa 螺纹连接 铜质表芯                         |
| 54 | 3.17132 | 压力表 D100 0~600bar 不锈钢充油                           |
| 55 | 3.00169 | 压力表 D150 -0.1~0MPa 螺纹连接M20*1.5                    |
| 56 | 3.02506 | 压力表 D150 0~0.4MPA 螺纹连接 铜质表芯                       |
| 57 | 3.02505 | 压力表 D150 0~0.6MPA MF3 法兰连接                        |
| 58 | 3.02391 | 压力表 D150 0~0.6Mpa 螺纹连接                            |
| 59 | 3.02428 | 压力表 D150 0~1.6MPA                                 |
| 60 | 3.01822 | 压力表 D150 0~1MPA 螺纹连接 铜质表芯                         |
| 61 | 3.01821 | 压力表 D150 0~2.5MPA 螺纹连接 铜质表芯                       |
| 62 | 3.17083 | 压力表 D150 0~4MPa                                   |
| 63 | 3.04026 | 压力表 D150mm 0~10MPa 不锈钢 径向                         |
| 64 | 3.02040 | 压力表 D150mm 0~10MPA 黄铜 径向 M20*1.5+                 |
| 65 | 3.12719 | 压力表 D200 0~10mpa                                  |
| 66 | 3.02463 | 压力表 D60 0~0.16mpa 螺纹连接                            |
| 67 | 3.00163 | 压力表 D60 0~1mpa 螺纹连接                               |
| 68 | 3.03762 | 压力表 D60 0-2.5mpa 接口螺纹G1/4"轴向无边                    |
| 69 | 3.12906 | 压力表 D60 0-4MPa                                    |
| 70 | 3.05589 | 压力表 D60mm 0~0.6MPa 径向 M14*P1.5 铜质                 |
| 71 | 3.04047 | 压力表 D60mm 0~1.6MPa 径向 M14*P1.5 铜质                 |
| 72 | 3.01957 | 压力表 D60MM 0~16Mpa 表芯 黄铜 径向 M14+                   |
| 73 | 3.04046 | 压力表 D60mm 0~1MPa 径向 M14*P1.5 铜质                   |

|     |         |                                 |
|-----|---------|---------------------------------|
| 74  | 3.12706 | 压力表 Y100 0-0.1MPa 不锈钢 充油        |
| 75  | 3.13722 | 压力表 Y100/0-10MPa                |
| 76  | 3.02093 | 压力表 Y100/1.6MPa 轴向带边            |
| 77  | 3.02094 | 压力表 Y100/10MPa 轴向带边             |
| 78  | 3.02693 | 压力表 Y100BFZ MN 0.6MPa G2" 哈氏合金+ |
| 79  | 3.02035 | 压力表 Y100BFZ MN 0.6MPa哈氏合金 G1"   |
| 80  | 3.11526 | 压力表 Y100-III(0-40MPa)           |
| 81  | 3.10990 | 压力表 Y-100Z(轴向) 0-0.6MPa M20*1.5 |
| 82  | 3.15188 | 压力表 Y100ZT 0-1MPa 轴向带边          |
| 83  | 3.02182 | 压力表 Y100ZT 2.5MPa 轴向带边          |
| 84  | 3.12736 | 压力表 Y150/0-0.25MPa              |
| 85  | 3.12735 | 压力表 Y150/0-6MPa                 |
| 86  | 3.02181 | 压力表 Y150ZT 1.6MPa 轴向带边          |
| 87  | 3.15270 | 压力表 Y40 1MPa 1/8"PT 轴向          |
| 88  | 3.14610 | 压力表 Y40 ZT 0-0.6MPa 轴向带边        |
| 89  | 3.14962 | 压力表 Y40/6MPa/禁油,F/ 5E-AC自动量热仪   |
| 90  | 3.16034 | 压力表 Y50ZT 0-1MPa 轴向带边           |
| 91  | 3.15510 | 压力表 Y60 0~0.16mpa 不锈钢充油         |
| 92  | 3.02258 | 压力表 Y60 0-0.6MPa 轴向带边           |
| 93  | 3.03622 | 压力表 Y60 0-1.0MPa 轴向带边           |
| 94  | 3.15945 | 压力表 Y60 0-1MPa 轴向               |
| 95  | 3.02564 | 压力表 Y60 ZT 0-0.4MPa 轴向带边        |
| 96  | 3.02758 | 压力表 Y60 ZT 0-1.6MPa 轴向带边        |
| 97  | 3.16163 | 压力表 Y60ZT 0-0.16Mpa 轴向带边 不锈钢    |
| 98  | 3.02507 | 压力表 Y-75ZT G3/8" 0-1MPa 不锈钢     |
| 99  | 3.07945 | 压力表 YB100 0-0.6MPa 充油           |
| ### | 3.08048 | 压力表 YB100 0-0.6MPa轴向带边 充油       |
| ### | 3.09863 | 压力表 YB100 0-1MPa 充油             |
| ### | 3.15697 | 压力表 YB100 0-2.5MPa 充油           |
| ### | 3.15696 | 压力表 YB100 0-4MPa 充油             |
| ### | 3.07947 | 压力表 YB150 0-1.0MPa 轴向带边         |
| ### | 3.07946 | 压力表 YB150 0-1.6MPa 轴向带边         |
| ### | 3.12817 | 压力表 YB150-ZT 0-6MPa 不锈钢 轴向带边    |
| ### | 3.13060 | 压力表 YB40-ZT 1MPa 1/8"内螺纹        |
| ### | 3.06329 | 压力表 YB60 0-1.0MPa 轴向带边          |
| ### | 3.17788 | 压力表 YB60 0-1.0MPa 轴向无边          |
| ### | 3.13540 | 压力表 YB80-ZT 0.25MPa M14*1.5     |

|     |          |                                      |
|-----|----------|--------------------------------------|
| ### | \$.13539 | 压力表 YB80-ZT 0.4MPa M14*1.5           |
| ### | \$.02137 | 压力表 YZ60/25MPa 接口M14*1.5 轴向无边        |
| ### | \$.11651 | 压力表 YZ-150 10MPa 充油                  |
| ### | \$.11652 | 压力表 YZ-150 16MPa 充油                  |
| ### | \$.09770 | 压力表 YZT60 0-40KPa 轴向带边               |
| ### | \$.10774 | 压力表 不锈钢充油 Y100/0-16Mpa M14*1.5 轴向带边  |
| ### | \$.06307 | 压力表 法兰连接DN25 Y-100-MF 0--0.6Mpa 1.5级 |
| ### | \$.18184 | 压力表 法兰连接DN25 Y-100-MF 0--1.0Mpa 1.5级 |
| ### | \$.19659 | 压力表Y150 0-1.0MPa不锈钢 充油 径向            |
| ### | \$.19962 | 压力表Y150 0-1.6MPa 不锈钢 充油 径向           |

注：请按照“白云”品牌报价

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|    |  |
|----|--|
| EA |  |
| EA |  |
| EA |  |
| EA |  |
| EA |  |
| EA |  |
| EA |  |
| EA |  |
| EA |  |
| EA |  |
| EA |  |
|    |  |